


# ¡NO SE LASTIME!

MANTENGA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

## Prevenca caídas

Siempre use los 3 puntos de contacto al subir y bajar de la maquinaria.



## Las tomas de fuerza (PTOs en inglés) son peligrosas

Camine alrededor y nunca salte por encima del PTO. No use ropa suelta o cuerdas al estar cerca del PTO.



Apague la maquinaria al reparar, desconectar, o dar mantenimiento a la máquina.

## Proteja a sus compañeros de trabajo

Siempre mire hacia atrás cuando conduzca hacia atrás.

No permita que otros se suban cuando usted maneja.



## Prevenca la pérdida del oído

Use protección de oídos mientras trabaja con máquinas ruidosas.

## Los cinturones de seguridad salvan vidas

Siempre use el cinturón de seguridad en tractores y mini cargadores con protección para volcaduras (ROPs en inglés).

